



महाडा
MHADA

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ,
कार्यकारी अभियंता/ग-उत्तर विभाग यांचे कार्यालय,
दुसरा मजला, सनशाईन प्लाझा, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर
(पुर्व), मुंबई- ४०००१४

जा.क्र. का.अ./ग-उत्तर / उवि-१/DIS-

/२०२६

दिनांक :-

महाडा अधिनियम १९७६ मधील कलम ७७(ब) अंतर्गत धोक्याचे सूचनापत्र

प्रति,

सर्व भाडेकरू/ रहिवाशी

इमारत क्र. ३९-३९ अ व ४१-४१ अ, इलम
महल, एस.के.बोले. रोड, दादर (प),
मुंबई -२८

मालक

श्री. अ. पी. बटलर,
९५/अ, मोहम्मद अली रोड,
मुंबई-४०००१९

विषय :- उपकरप्राप्त इमारत क्र. ३९-३९ अ व ४१-४१ अ, इलम महल, एस.के.बोले. रोड, दादर (प), मुंबई -२८
च्या धोकादायक संरचनात्मक स्थितीबाबत इशारा सूचना उपकर क्रमांक GN- ३२४१(२)

संदर्भ :- १. या कार्यालयाची ७९A नोटीस क्र. २८०३/२०२३ दि.१०.०७.२०२३ (Shri Yusuf Hasji Ismail Patel)

२. या कार्यालयाची ७९A-B नोटीस क्र. २०२/२०२४ दि.१७.०१.२०२४. (Tenant / Occupant)

३. मे.साई सागर आर्च तर्फे श्री. राजन बागवे, यांनी दि. ३०.०४.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला संरचनात्मक परिक्षण अहवाल(या कार्यालयास प्राप्त दि .०७.०५.२०२५).

४. मे.एन.एन.वैश्नवा अणि कंपनी यांच्या मार्फत दि.१९.०१.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास प्राप्त मे.एस.बी. अॅन्ड असोसिएट्स यांनी दि.१४.०१.२०२६ रोजी इलम महल या इमारतीचे केलेला संरचनात्मक परिक्षण अहवाल(या कार्यालयास प्राप्त दि .२७.०१.२०२६)

५. तांत्रिक सल्लागार समिती (Technical Advisor Committee) चा दिनांक १२.०३.२०२६ रोजीचा अहवाल

महोदय/ महोदया,


या कार्यालयातर्फे विषयांकित इमारतीचे आर्कीटेक मे. श्री.साईसागर आर्च श्री.राजन बागवे यांनी संरचनात्मक परिक्षण केले आहे. त्या अनुषंगाने मे. श्री.साईसागर आर्च श्री.राजन बागवे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये संरचनात्मक परिक्षण अहवाल या कार्यालयास सादर केला आहे. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने विषयांकित इमारतीची वर्गवारी **C-1** म्हणजेच **To be demolished** अशी नमूद करण्यात आली होती. तसेच इमारतीचे मालक यांची मे.एन.एन.वैश्नवा अणि कंपनी यांच्या मार्फत मे.एस.बी. अॅन्ड असोसिएट्स यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये संरचनात्मक परिक्षण अहवाल या कार्यालयास सादर केला आहे. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने विषयांकित इमारतीची वर्गवारी **C-2B** म्हणजेच **No Eviction Only Structural Repairs** अशी नमूद करण्यात आली होती. सदर प्रकरणी या कार्यालयामार्फत उपरोक्त दोन्ही संरचनात्मक अहवाल तांत्रिक सल्लागार समिती (Technical Advisor Committee) कडे सादर करण्यात आले होते. तांत्रिक सल्लागार समिती (Technical Advisor Committee) ने इमारतीची दि. २४.०२.२०२६ रोजी पाहणी करून दि.१२.०३.२०२६ रोजीच्या अहवालाबाबत इमारतीची वर्गवारी **C-1** म्हणजेच **To be demolished** अशी कळविण्यात आली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी आपणास सूचित करण्यात येते कि, विषयांकित इमारतीत वास्तव्य करणे धोकादायक असून आपण आपली सदनिका तातडीने रिक्त करून इमारत निष्कासित करावी. आपणास पर्यायी निवासस्थानासाठी महाडाच्या संक्रमण शिबीरातील गाळ्याची आवश्यकता असल्यास आपण या कार्यालयास खालील नमूद कागदपत्रांच्या मूळ प्रती व त्यांच्या छायांकित प्रतींचे दोन संच तसेच सोबत आपली पासपोर्ट आकाराची ०८ छायाचित्रे या कार्यालयास सादर करावीत, जेणेकरून आपणास संक्रमण शिबीरातील गाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करणे या कार्यालयास शक्य होईल.

अ.क्र.	कागदपत्रांचा तपशील	शेरा
१.	भाडेपावती - दि.१३.०६.१९९६ पूर्वीची व सध्याची	सदर कागदपत्रे विषयांकित इमारतीत आपण वास्तव्यास असलेल्या गाळ्याशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.
२.	शिधापत्रिका - दि.१३.०६.१९९६ पूर्वीचे	
३.	निवडणूक ओळखपत्र - दि.१३.०६.१९९६ पूर्वीचे	
४.	विद्युत देयक - दि.१३.०६.१९९६ पूर्वीचे व सध्याचे	
५.	दुरध्वनी देयक - दि.१३.०६.१९९६ पूर्वीचे व सध्याचे	
६.	आधारकार्ड व पॅनकार्ड	
७.	पारपत्र / वाहन चालक परवाना, इत्यादी.	
८.	इमारतीतील वास्तव्याबाबतचे इतर पुरावे	

उपरोल्लेखित बाबींची पूर्तता करून आपण आपला गाळा निष्कासित करून इतरत्र स्थलांतरीत झाला नाहीत व इमारतीत आपले वास्तव्य सुरु ठेवलेत आणि त्या कालावधीत इमारतीत पडझडीने अपघात घडून जीवित अथवा वित्त हानी झाल्यास, त्यास सर्वस्वी आपण जबाबदार रहाल याची आपण गांभिर्याने नोंद घ्यावी.

आपला विश्वासू ,



कार्यकारी अभियंता

ग-उत्तर विभाग / मुं.इ.दु व पु.मंडळ

प्रत,

- मा.मुख्य अधिकारी/ मुं.इ.दु व पु.मंडळ यांस माहितीस्तव सविनय सादर.
- उपमुख्य अभियंता (परिमंडळ-४) / मुं.इ.दु व पु.मंडळ यांस माहितीस्तव सादर.
- उपमुख्य अधिकारी (सं.गा.) / मुं.इ.दु व पु.मंडळ यांस माहितीस्तव सस्नेह अग्रेषित.
- सहाय्यक आयुक्त, जी नॉर्थ-विभाग, मनपा, यांस माहितीस्तव सस्नेह अग्रेषित.
- वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, दादर पोलिस ठाणे यांस माहितीस्तव रवाना.
- वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, दादर अग्निशमन केंद्र यांस माहितीस्तव रवाना.
- मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी/ प्राधिकरण यांस माहितीस्तव तथा म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेकामी रवाना.
- मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/ प्राधिकरण यांस माहितीस्तव तथा सदर सूचनापत्र मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणेकामी रवाना.
- इमारतीच्या दर्शनी भागावर चिकटविणेसाठी
 - इमारतीच्या घरमालकाची नोंद या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात आलेली आहे. तथापि सदर नोंदीव्यतिरिक्त इमारतीच्या मालकीचे अन्य दावेदार असल्यास त्यांनी व इमारतीच्या सर्व भाडेकरू/ रहिवाशी यांनी सदर धोक्याच्या सूचनेची दखल घेणेकामी या नोटीशीच्या प्रती पंचनाम्यासहित इमारतीच्या दर्शनी भागावर चिकटविण्यात येत आहेत.